

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»
(ООО «НТП «ИПЦ»)**

634021, г.Томск,	Р/с 40702810306300001147 в банке
Ул. Сибирская, 104/5	ПАО «Томскпромстройбанк», г. Томск
ИНН 7017012582 КПП 701701001	К/с 30101810500000000728 БИК 046902728
Тел.: /382-2/ 452904, 452900	
Тел./факс: /382-2/ 452903	ОКПО 53089075, ОКВД 73.10 33.20.6 33.20.5
WWW: http://ntpic.ru	ОГРН 1027000898902
E-Mail: ntpic@ntpic.ru	

От 20102020 № 735

На № _____ от _____. г.

по списку

*Об изменении номенклатуры выпускаемой
продукции!*

Уважаемые потребители!

Предприятие ООО «НТП «ИПЦ» информирует об изменении номенклатуры выпускаемой продукции!

Блок питания регистрации БПР-2 снимается с производства и не рекомендуется для применения в новых проектах. На замену ему выпускается Блок питания и регистрации БПР-2Т.

Основные преимущества блока питания и регистрации БПР-2Т:

- Большая номенклатура поддерживаемых сигнализаторов, таких как: ДПС-7В, МДПС-3, СКГ-1.
- Тип сигнала, формируемый в линию телемеханики:
 - «Сухой контакт»
 - «Токовый выход по ГОСТ 26.011 с диапазоном «4-20 мА».

С их помощью любой сигнализатор может быть подключен к телемеханике как через «Сухой контакт», так и через интерфейс «Токовая петля 4-20мА».

- Удобство и информативность настройки параметров блока питания и регистрации БПР-2Т. Теперь на передней панели выведены 10 дополнительных светодиодов и кнопка, с помощью которой можно легко изменить режим работы блока питания и всего сигнализатора.

Сигнализаторы прохождения очистного устройства МДПС-3 с датчиками исполнений ИПЦЭ 418128.002Т, ИПЦЭ 418128.002-01Т, ИПЦЭ 418128.002-02Т, ИПЦЭ 418128.002-03Т, ИПЦЭ 418128.002-04Т с 01.01.2021 сняты с серийного производства. Прямой заменой являются сигнализаторы с датчиками исполнений ИПЦЭ 418128.002, ИПЦЭ 418128.002-01, ИПЦЭ 418128.002-02, ИПЦЭ 418128.002-03, ИПЦЭ 418128.002-04 в комплекте с блоком питания и регистрации БПР-2Т.

Сигнализаторы прохождения очистного устройства ДПС-7В с датчиками исполнений ИПЦЭ 418128.001Т, ИПЦЭ 418128.001-01Т, ИПЦЭ 418128.001-02Т с 01.01.2021 сняты с серийного производства. Прямой заменой являются сигнализаторы с датчиками исполнений ИПЦЭ 418128.001, ИПЦЭ 418128.001-01, ИПЦЭ 418128.001-02 в комплекте с блоком питания и регистрации БПР-2Т.

Подробное описание Блока питания и регистрации БПР-2Т на нашем сайте: <http://ntpic.ru/bpr-2t/>

С уважением, директор



Шапарев В. Я.